

## 不適合情報

2024年10月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉補機冷却水ポンプの運転切替(B→A)において、冷却水供給圧力計と信号入出力装置の指示値が相違していることを確認した。圧力計指針のずれと推定。当該圧力計を交換。	2024/10/16	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/14	
3	2号機	原子炉建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(3箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/10/14	
4	7号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)点検において、上部シャフトの振れが管理値を逸脱していることを確認した。当該シャフトを修理。	2024/10/15	
5	その他	大湊側屋外エリアで配管切断作業を行っていた協力企業作業員が、火気養生のため散水していた風圧にあおられて体勢を崩し、手元の切断工具(ディスクグラインダー)を落下させ右下肢を切創した。当社健康管理室にて応急手当を受け、翌日に医療機関を受診した結果、治療行為は行われず右下肢切創と診断された。当該事象を関係者に周知し注意喚起。	2024/10/17	