

## 不適合情報

2024年11月13日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉建屋(管理区域)の南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/11/08	
2	1号機	コントロール建屋(管理区域)の南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/11/11	
3	1号機	所内電力量の積算データ採取において、高圧電源盤(1SA-1)母線連絡電力量計に動作不良を確認した。計量パルスが正常動作しているため、電力量計のみの動作停止と推定。当該電力量計を交換。	2024/11/11	
4	2号機	原子炉建屋(管理区域)の南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/11/10	
5	3号機	原子炉建屋(管理区域)の北西側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/11/10	
6	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)の起動において、コントロールスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを交換。	2024/11/08	
7	6号機	非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ(B)室の水密扉を、施錠できないことを確認した。当該扉を修理。	2024/11/11	
8	その他	水処理設備制御用空気圧縮機(B)のドレン抜きにおいて、圧縮空気が排出されないことを確認した。ドレン弁の詰まりと推定。当該弁および配管を点検・清掃。	2024/11/07	