

不適合情報

2025年2月17日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 洗濯廃液系収集タンク(B)洗濯廃液放出流量計に、指示不良を確認した。当該流量計を点検。 | 2025/02/10 | |
| 2 | 1号機 | 荒浜側ディーゼル駆動消火ポンプ建屋の水密扉が、開錠できないことを確認した。調査の結果、施錠装置の故障と判明。当該施錠装置を交換。 | 2025/02/12 | |
| 3 | その他 | 設備更新した免震重要棟に設置している非常災害時用簡易無線機(9台:自主設備)が通話できないことを確認した。調査の結果、通話設定の一部未設定と判明。また1台は設定後も通話できないことから、予備機と交換し復旧済み。故障原因を調査。 | 2025/01/31 | |