

不適合情報

2025年2月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	取水電源室(非管理区域)エアコン室外機の冷媒ガス圧力が、0(ゼロ)を指示していることを確認した。冷媒ガスの漏えいと推定。当該室外機を点検・修理。	2025/02/19	
2	3号機	サービス建屋地下2階(非管理区域)非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(A)吐出逆止弁に、動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2025/02/18	
3	3号機	サービス建屋地下2階(非管理区域)非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)吐出逆止弁に、動作不良を確認した。当該逆止弁を点検・修理。	2025/02/18	
4	6号機	使用済燃料プール水位監視計の機能確認において、模擬データを入力しても中央制御室表示装置および安全関連パラメータ表示システムにデータが表示されないことを確認した。調査の結果、データ記録装置のデータ処理に設定不良があったことが判明。データ処理設定を修正。	2025/02/13	
5	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)低圧ドレンポンプ室壁面のケーブル貫通孔地下水受箱に水(汚染なし)が溜まり、壁面に滴下跡があることを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/02/18	