

## 不適合情報

2025年3月12日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	復水移送ポンプ(A)の分解点検において、シャフト、羽根車固定金具に損傷を確認した。当該事象の原因を調査し、部品を予備品と交換。	2025/03/06	
2	4号機	海水熱交換器建屋海水ストームドレン移送系排水槽ポンプが、自動停止設定水位で停止しないことを確認した。水位検出スイッチの動作不良と推定。当該スイッチを点検・修理。	2025/03/06	
3	5号機	取水口除塵装置用門型クレーン点検において、走行装置が作動しないことを確認した。調査の結果、検出スイッチの動作不良と推定。当該スイッチを交換。	2025/03/05	
4	7号機	原子炉隔離時冷却系作動回路試験において、真空タンク真空度低警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/03/06	
5	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)循環ポンプのメカニカルシール部から、水が滴下してポンプカバーに溜まっていることを確認した。当該メカニカルシールを交換。	2025/02/22	