

不適合情報

2025年4月14日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	2～4号機雑用水系全停止作業において、連絡弁に微小なシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/04/09	
2	2号機	循環水ポンプ建屋北西側の屋根軒天ボード(50cm×50cm)が脱落していることを確認した。当該ボードを修理。	2025/04/09	
3	3号機	サービス建屋コールドランドリー送風機(B)逆流防止ダンパーのウエイトが、開閉機構と接続されていないことを確認した。当該箇所を修理。	2025/04/01	
4	6号機	原子炉給水試料採取室の試料採取系手動減圧装置(3台)点検において、弁棒の腐食およびストッパーの動作不良を確認した。当該装置を交換。	2025/03/31	
5	6号機	制御棒駆動機構への窒素充填作業において、カートリッジ弁が固着傾向にあることを確認した。当該弁を交換。	2025/03/27	
6	6号機	中央制御室において、計算機トランスデューサ盤の逃がし安全弁開度計信号増幅器が故障していることを確認した。当該増幅器を交換。	2025/04/08	
7	6号機	耐火材設置工事において、作業員が原子炉建屋地下2階北西エリアの照明用配線を誤って踏み、配線被覆を一部損傷させたことを確認した。当該配線を修理。	2025/04/09	