

不適合情報

2025年4月17日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)の吸込み側ベーン(流量調整用ガイド羽根)が全閉にならず、冷凍機の起動操作に影響があることを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/04/08	GⅡ
2	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験において、停止操作前の機器状態確認時に油の漏えい(約270cc)を確認した。非常用ディーゼル発電機(A)を停止し、油の漏えいが止まったことを確認。漏えいした潤滑油を拭き取り実施済み。油漏えい箇所および原因を調査し再発防止対策を検討。なお、当該事象について公設消防へ連絡済み。 【2025年4月10日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025041005p.pdf	2025/04/09	GⅡ

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)北東エリアに、雑用水系配管からの水の滴下および水溜まり(約12リットル)を確認した。配管に微細な孔が発生したものと推定。また、電気品室(非管理区域)にもケーブルトレイを伝い滴下(約45cc)していることを確認した。なお電気品への被水はなく、拭き取り実施済み。漏えい箇所を特定し修理。	2025/04/13	
2	1号機	中央制御室の衛星電話(自主設備)に、エラーランプの点灯および衛星からの信号が受信できない旨のメッセージを確認した。当該事象の原因を特定し修理。	2025/04/14	
3	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプの点検において、モーターケーシング振動計(4台)の信号出力がないことを確認した。当該振動計を点検・修理。	2025/03/24	
4	6号機	サービス建屋1階(管理区域)入退域エリア携行品モニタ前で、アメの包み紙を発見した。当該包み紙を回収。管理区域内での飲食禁止の徹底を周知。	2025/04/11	