東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## <u>不適合情報</u>

2025年8月21日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. G II グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉補機冷却海水ポンプ(A)出口圧力計指示値が中央制御室プロセスコンピューター表示指示値より低いことを確認した。計器精度の逸脱と推定。当該圧力計を点検。	2025/08/18	
2	6号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A)カバー締付金具(6本のうち1本)に破損を確認した。当該金具を交換。	2025/08/18	
3		放射線業務従事者電離健康診断が未受検の社員を確認した。事象確認後に電離健康診断を実施し、健康に障害がないことを確認済み。調査の結果、健康管理システム登録時に電離健康診断対象外と誤登録していたものと判明。なお、本件について長岡労働基準監督署に報告済み。	2025/08/18	