

不適合情報

2025年9月11日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 10件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 管理区域内水分析室補給水元弁に、微量なシートパスを確認した。当該元弁を点検・修理。 | 2025/09/05 | |
| 2 | 1号機 | 所内用圧縮空気系(A)点検後の試運転において、吐出圧力が上昇し、中間冷却器安全弁が動作したことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。 | 2025/09/08 | |
| 3 | 2号機 | 濃縮廃液タンク(A)液位記録計指示値に変動およびデジタル指示値と相違していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。 | 2025/09/06 | |
| 4 | 2号機 | 原子炉建屋付属棟(非管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。 | 2025/09/07 | |
| 5 | 6号機 | 発電機密封油系の密封油フィルタ差圧計指示値が、計器測定範囲の下限値を超えていることを確認した。当該差圧計を点検・修理。 | 2025/09/06 | |
| 6 | 6号機 | 中央制御室入口扉開閉ハンドルおよび門が連動しない動作不良を確認した。仮固定により応急処置済み。当該扉を修理。 | 2025/09/08 | |
| 7 | 7号機 | 使用済燃料貯蔵プール監視カメラの録画サーバーの記録媒体(HDD1)に不具合を確認した。当該記録媒体を交換。なお、他の記録媒体(HDD2)は正常であり録画は可能なことから、監視に影響なし。 | 2025/09/04 | |
| 8 | その他 | 荒浜側雑固体焼却設備焼却炉のグローブボックス左側外蓋シールリングに、劣化による延びを確認した。当該シールリングを交換。 | 2025/09/07 | |
| 9 | その他 | 工事監理員資格(社内資格)の認定更新記録の確認において、更新に必要な教育(防火、危険予知)が未受講の社員を確認した。必要な教育を受講し資格を再取得。 | 2025/09/08 | |
| 10 | その他 | 工事監理員資格(社内資格)の認定更新記録の確認において、更新に必要な教育(防火)が未受講の社員を確認した。必要な教育を受講し資格を再取得。 | 2025/09/08 | |