

## 不適合情報

2025年10月1日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋(屋外)北側壁面の電線管に、腐食を確認した。当該電線管を修理。	2025/09/20	
2	その他	大湊屋外エリアにおいて、土木作業に従事していた協力企業作業員が通路を移動中にコンクリートを流し込む開口部(約30cm×約30cm)に右足を踏み外し、左足で踏ん張ったところ足を捻り負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送した。診察の結果、左第3中足骨骨折と診断された。当該事象を関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2025年9月30日公表済み】 URL: <a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250930p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/20250930p.pdf</a>	2025/09/28	