

不適合情報

2025年10月7日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3号機	低電導度廃液系脱塩塔(B)出口サンプル入口弁を閉操作しても、状態表示画面で全閉表示とならないことを確認した。調査の結果、当該弁開閉位置検出スイッチの動作不良と推定。当該位置検出スイッチを交換。	2025/09/26	
2	4号機	原子炉建屋付属棟屋上の梯子固定金具に、腐食を確認した。当該箇所を点検・修理。	2025/09/27	
3	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(A)軸継手部から微量な油の滴下(約40cc)が継続していることを確認した。受けパン設置済み。当該継手部を点検・修理。	2025/09/29	
4	5号機	制御棒駆動機構ポンプ(B)軸継手部から微量な油の滴下(約50cc)が継続していることを確認した。受けパン設置済み。当該継手部を点検・修理。	2025/09/29	
5	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ可変周波数電源装置(J)制御盤に、速度要求信号異常警報が発生し、盤内制御基板のエラーランプが点灯していることを確認した。当該制御盤を交換。なお、プラント停止中のため機能に影響なし。	2025/09/28	
6	その他	大湊屋外エリアにおいて、仮設階段を下りていた協力企業作業員が手摺り横にあった足場板に左手をぶつけました。当日は痛みもなく作業に従事していたが、翌日からの休暇中に痛みが出てきたことから医療機関を受診。診察の結果、左第4中手骨骨折と診断。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2025年10月3日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025100301p.pdf	2025/10/02	
7	その他	展望台エリアにおいて、足場板の整理作業を行っていた協力企業作業員が足場板を置く角材の位置を調整していたところ、足場板の一部が倒れ地面との間に左手を挟み負傷したため業務車にて医療機関へ搬送した。診察の結果、左小指基節骨骨折と診断。当該事象を関係者に周知して注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。 【2025年10月3日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025100302p.pdf	2025/10/03	