東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2025年10月17日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	低電導度廃液系収集ポンプ(A)(B)吐出圧力計に、指針のずれを確認した。当該圧力計を点検・修理。	2025/10/12	
2	7号機	柏崎消防署による危険物施設立会検査において、タービン建屋南側(屋外)ガスタービン発電機車燃料用地下タンク(A)(B)の漏えい検知機能の不備を指摘された。不具合により検知管を一時的に取り外していたことを確認。当該検知管を取り付け。	2025/10/15	