東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## <u>不適合情報</u>

2025年10月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G I グレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	計装品点検において、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置入口導電率記録計の操作画面が動作しないことおよび記録計カバーの破損を確認した。当該記録計を交換。なお、記録計指示値および印字に問題はなく、監視に影響なし。	2025/09/30	
2	7号機	タービン建屋(管理区域)東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/10/14	
3	7 <del>号</del> 機	原子炉建屋地下3階(管理区域)東側通路(制御棒駆動系水圧制御ユニット室前)ケーブルトレイに、ケーブル保護用不燃シートの破損を確認した。当該シートを修理。	2025/10/15	