

不適合情報

2025年12月18日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	取水口除塵装置用門型クレーンが走行中に、クレーン位置検出スイッチとフェンス用ケーブル端子箱が接触し、破損したことを確認した。当該スイッチを修理。	2025/12/11	
2	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置点検において、除塵装置周辺水路の蓋(チェックプレート)の腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/12/09	
3	3号機	タービン建屋2階(管理区域)排気エアフィルタ室通路の床面に、水溜まり(約2リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。調査の結果、天井からの雨水の浸入と判明。当該箇所を修理。	2025/12/05	
4	その他	水処理設備において、処理水化学的酸素要求量計異常警報の発報を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/12/11	