

## 不適合情報

2026年5月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋～補助建屋間トレンチ(管理区域)所内蒸気配管凝縮水排水装置付近に、蒸気の漏えいを確認した。調査の結果、排水装置フランジ部からの漏えいと推定。漏えい原因を特定し対応策を検討。	2026/05/08	
2	6号機	中央制御室給気処理装置(B)給気エアフィルタ(25枚のうち9枚)に、軽微な破れを確認した。当該フィルタを交換。なお、破損による中央制御室への給気機能に影響なし。	2026/05/09	