

不適合情報

2026年7月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	中央制御室において、タービン系警報補助盤Ⅰ系制御装置故障警報の発報を確認した。調査の結果、中央演算装置基板の故障と判明。当該基板を交換。なお、Ⅱ系制御装置に問題はなく監視に影響なし。	2026/06/23	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)濃縮廃液タンク(C)室の火報発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/05	
3	4号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下3階(管理区域)残留熱除去系(B)配管室の火報発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/05	
4	5号機	大湊側補助ボイラー(4C)安全弁吹出検査において、ボイラー缶体の中間マンホールから蒸気(汚染なし)漏れが発生し、補助ボイラーが自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。	2026/07/02	