

不適合情報

2026年7月28日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 8件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	補機冷却用取水口除塵装置エリアにおいて、チェッカープレート1枚の固定用ボルト(4本のうち3本)が腐食により脱落していることを確認した。当該ボルト全数を交換。	2026/06/24	
2	4号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)スチームドレン処理系排水槽(A)室の熱感知器断線警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/23	
3	5号機	取水口除塵装置(C)点検において、収容ケース本体および前面カバーに腐食を確認した。当該箇所を修理。	2026/07/07	
4	その他	7号機タービン建屋屋外西側ヤードにおいて、未許可の資機材が仮置きされていることを確認した。承認の手続きを実施済み。再発防止を徹底。	2026/04/28	
5	その他	5号機原子炉建屋屋外東側に、竜巻対策による影響評価の有効期限を超過した資機材が仮置きされていることを確認した。再度、影響評価を行い有効期限の延長手続きを実施するとともに再発防止を徹底。	2026/04/28	
6	その他	5号機原子炉建屋屋外東側の仮置き資機材について、作業計画期間の更新が出来ていなかったことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止を徹底。	2026/04/28	
7	その他	7号機原子炉建屋屋外東側に、竜巻対策による影響評価の有効期限を超過した資機材が仮置きされていることを確認した。再度、影響評価を行い有効期限の延長手続きを実施するとともに再発防止を徹底。	2026/04/28	
8	その他	7号機原子炉建屋屋外東側の仮置き資機材について、作業計画期間の更新が出来ていなかったことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止を徹底。	2026/04/28	