

不適合情報

2026年9月4日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	中央制御室換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)が、起動／停止を繰り返していることを確認した。冷凍機(A)に運転を切り替え、正常運転を確認済み。調査の結果、容量調整弁開度検出器のズレと推定。当該検出器を点検・修理。	2026/08/27	
2	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)において、軸受潤滑油サイトグラス(潤滑油の状態を確認する窓)の内側に結露を確認した。潤滑油を分析した結果、水分の混入が確認されたことから、現時点で非常用ディーゼル発電機(B)の機能に影響はないものの、今後、原因調査・点検を実施するとともに潤滑油を交換。	2026/08/31	

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料ディタンクミスト排気管の異物侵入防止用金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2026/09/01	
2	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料ディタンクおよび潤滑油サンプルタンクミスト排気管の異物侵入防止用金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2026/09/01	
3	4号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下5階(管理区域)南西側通路の火災感知器断線警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/09/01	