

件名	柏崎刈羽原子力発電所2号機制御棒パターン調整に伴う出力変化について
通報日	平成18年6月19日
概要	<p>2号機の制御棒パターン調整^{注)}に伴う出力変化が予定されていますので、お知らせします。</p> <p>実施予定日 6月21日10:00～6月22日11:50 出力変化 約111.6万kWから約87.0万kWまで低下</p> <p>注) 制御棒パターン調整 原子炉運転中、制御棒は全数引き抜かれているわけではなく、出力調整のため数本～十数本は中間位置に挿入されている。パターン調整はこの中間位置に挿入されている制御棒の位置変更等を行う操作。</p>