

件名	柏崎刈羽原子力発電所1号機屋外の取水電源室内（非管理区域）での火災について
通報日	平成19年1月12日
概要	<p>本日午後7時42分頃、当所1号機において「取水設備電源故障」等の警報が発生したため、当直員が取水電源室（屋外，非管理区域）を監視用カメラにて確認したところ、室内に発煙が確認されたことから、午後7時56分に消防署へ通報いたしました。</p> <p>その後、発煙場所は室内の電源盤であることが確認され、消防署の現場確認により、午後8時20分に鎮火が確認されました。</p> <p>現在、原因調査中です。</p> <p>なお、これによる外部への放射能の影響ならびにプラントの運転継続に影響はありません。</p> <p>（平成19年1月12日 プレス発表内容）</p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19011202.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2006/pdf/19011202.pdf</a></p> <p><a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/pdf/19011501.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/info/pdf/19011501.pdf</a></p>