

件名	柏崎刈羽原子力発電所1号機タービン建屋における火災について
通報日	平成20年7月1日
概要	<p>本日午前10時4分頃、定期検査中の当所1号機タービン建屋地下2階復水器北側エリア（管理区域）において、溶接棒を電気乾燥器で乾燥作業中に、異臭を感じたため当該電気乾燥器を開けたところ発煙が確認されたことから、ただちに当該作業を行っていた協力企業作業員が消火器により初期消火を行うとともに、午前10時6分頃、消防署へ通報いたしました。</p> <p>その後、消防署の現場確認により、午前10時50分に鎮火が確認されました。</p> <p>原因は、当該電気乾燥器内にあった可燃物が加熱され発煙したものと推定しておりますが、今後、詳細に調査いたします。</p> <p>なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響もありません。</p> <p>（平成20年7月1日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20070101p.pdf</p>