

件名	柏崎刈羽原子力発電所1・2号機サービス建屋における発煙について
通報日	平成20年7月22日
概要	<p>本日午前10時50分頃、定期検査中の当所1・2号機サービス建屋3階（非管理区域）において、放射線監視設備用電源から発煙を確認したため、ただちに消防署に通報するとともに当該電源を切断し、発煙は停止しました。</p> <p>消防署の現場確認により、午前11時26分に鎮火が確認されました。</p> <p>原因については、今後調査いたします。</p> <p>当該電源停止に伴い、インターネットにより配信しているモニタリングポスト等のデータは伝送を停止していますが、測定は正常に行われており、異常はありません。</p> <p>なお、本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響もありません。</p> <p>（平成20年7月22日 プレス発表内容）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20072201p.pdf</p>