

件名	柏崎刈羽原子力発電所6号機タービン建屋（非管理区域）における発煙について
通報日	平成20年12月8日
概要	<p>本日午前10時40分頃、定期検査中の当所6号機タービン建屋地下1階原子炉補機冷却系熱交換器室（非管理区域）において、配管サポートの耐震強化工事のために溶接作業を行っていたところ、溶接棒の送り出し装置から煙が発生したため、協力企業作業員が簡易消火器を使用し、初期消火を行い、午前11時37分頃、消防署へ通報いたしました。</p> <p>なお、発生した煙を吸った作業員1名が体調不良を訴えたため、発電所内の健康管理室で応急処置をしております。</p> <p>原因については調査中です。</p> <p>なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（平成20年12月8日 プレス発表内容）</p> <p>（第1報）<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120801.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120801.pdf</a></p> <p>（第2報）<a href="http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120802.pdf">http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20120802.pdf</a></p>