

件名	敷地内の火災（5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア（管理区域）での火災・発煙について）
通報日	2015年3月31日
概要	<p>〈第一報〉</p> <p>本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア（管理区域） ○発生時刻（当社確認時間）：10時25分頃 ○119番通報時間：10時25分頃 ○状況：発火・発煙 ○現時点における外部への放射能の影響：無し ○漏電遮断器の点検作業中に、炎とけむりが発生したもよう。 <p>現在、作業員による初期消火により炎はなくなっている。ケガ人はなし。</p> <p>〈第二報〉</p> <p>（第一報より追加、補足事項）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○状況：発火・発煙 ○燃えたもの：定検用分電盤 ○消防署による判断有無：11時15分 鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中（変化なし） ○負傷者の有無：無し ○自衛消防隊の出動：有り ○11時15分、公設消防により鎮火が確認されました。 <p>火災の原因等については現在調査中です。</p> <p>〈第二報（続報）〉</p> <p>○先ほどお知らせした第一報、第二報において「負傷者なし」とお伝えしましたが、当該作業に従事していた作業員1名の左手に軽度な火傷の可能性があることから、念のため、病院にて診察していただくこととしました。</p> <p>〈第二報（続々報）〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ○負傷者の有無：有り（1名） ○作業員の診察に関する続報です。柏崎総合医療センターにて診察していただいた結果、「左手のⅡ度熱傷」と診断されました。 <p>（3月31日公表済み）</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2014/27033101p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2014/27033102p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2014/27033105p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2014/27033106p.pdf</p>