

件名	敷地内の火災 (6/7号機サービス建屋2階ロッカー室(非管理区域)での火災について)
通報日	2017年 2月23日
概要	<p>〈第一報〉</p> <p>本日、柏崎刈羽原子力発電所において火災が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。状況は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○発生場所：6/7号機サービス建屋2階ロッカー室(非管理区域) ○発生時刻(当社確認時間)：15時24分 ○119番通報時間：15時36分 ○状況：発煙 ○現時点における外部への放射能の影響：無し ○6/7号機サービス建屋2階ロッカー室の火災報知機が発報したため、119番通報しました。現場確認の結果、発煙があり、消火活動中です。 <p>〈第二報〉(第一報より追加、補足事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○状況：発煙⇒発火 ○燃えたもの：火元確認中 ○消防署による判断有無：16時42分鎮火 ○当該プラントの運転状況：停止中(変化なし) ○負傷者有無：無し ○自衛消防隊出動：有り ○自衛消防隊および消防署による消火活動を実施し、消火しました。消防署による現場検証の結果、16時42分鎮火確認されました。現在、消防署による火元確認を実施中です。 <p>〈第三報：最終報〉(第二報より追加、補足事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○燃えたもの：書類等 ○消防署による現場確認を実施していましたが、火源を特定されませんでした。消防署による現場確認は、18時55分終了しました。明日以降、引き続き当社による現場確認を行います。 <p>(2月23日公表済み)</p> <p>http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2016/29022301p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2016/29022302p.pdf http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2016/29022303p.pdf</p>