

件名	放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障があったとき
通報日	2021年11月11日
概要	<p>モニタリングポスト9台中3台において、測定値異常の可能性が確認されました。調査の結果、測定器から外部へ伝送する過程に不具合があるものと判断しました。</p> <p>本件については、隣接するモニタリングポスト2局以上が2時間以上欠測したと判断したことから公表区分として扱います。</p> <p><プレス公表> https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2021/2021111201p.pdf</p>