

件名	柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について
通報日	2022年 2月 9日
概要	<p>2022年1月18日、巡視点検中に1号機海水熱交換器建屋の照明用の電源ブレーカーが落ちていることを確認しました。2月8日午前10時30分に現地調査を開始し、同日、午後3時20分頃、建屋屋外壁面に設置されている照明用自動点滅器にひび割れ・変色を確認しました。詳細を確認したところ、午後6時30分、ソケット部に焦げ跡を発見しました。異臭、発煙はありませんでした。一般回線にて柏崎市消防本部に状況を報告し、2月9日午前11時10分、柏崎市消防本部による現地確認の結果、火災と判断されました。</p> <p><第一報（終報）></p> <ul style="list-style-type: none">○発生場所：1号機 屋外 熱交換器建屋エリア（非管理区域）○発生時間：11時10分頃○燃えたもの：照明用の自動点滅器のソケット部○外部への放射能の影響：無し <p>（2月9日公表済み）</p> <p><第1報（終報）></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2022020901p.pdf</p>