

件名	柏崎刈羽原子力発電所3号機 油漏えいに伴う低起動変圧器の停止について
通報日	2023年 8月4日
概要	<p><第一報></p> <p>8月1日、3号機屋外の変圧器エリアにて、当社社員が巡視中に低起動変圧器（B）の下部床面に油膜を確認しました。漏えい個所を確認したところ、変圧器上部で過去（2018年）に油漏えいで補修した箇所から漏えいしており、徐々に漏えい量が増えてきたことから、8月4日、当該変圧器について停止して補修することとしました。</p> <p>なお、油の環境への漏えいはありません。</p> <p>（8月4日公表済み）</p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2023/2023080401p.pdf</p>