

【運転・定検状況（区分）】

柏崎刈羽原子力発電所 1号機屋外の
取水電源室内（非管理区域）での火災について

平成 19 年 1 月 12 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日午後 7 時 42 分頃、当所 1 号機において「取水設備電源故障」等の警報が発生したため、当直員が取水電源室（屋外，非管理区域）を監視用カメラにて確認したところ、室内に発煙が確認されたことから、午後 7 時 56 分に消防署へ通報いたしました。

その後、発煙場所は室内の電源盤であることが確認され、消防署の現場確認により、午後 9 時 25 分までに鎮火が確認されました。

現在、原因調査中です。

なお、これによる外部への放射能の影響ならびにプラントの運転継続に影響はありません。

以 上

柏崎刈羽原子力発電所1号機 屋外設備

