

(お知らせメモ)

柏崎刈羽原子力発電所 7号機の炉内点検状況について

平成 19 年 10 月 18 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 7 号機は、現在炉内点検のため 10 月 11 日より燃料取り出し作業を行っておりますが、燃料を取り出した後に制御棒の引き抜き作業を行っていたところ、本日午後 3 時 5 分、1 本の制御棒が引き抜けないことを確認しました。

なお、当該制御棒に隣接する燃料はすべて取り出し済みであり、制御棒は支持金具によって安定して支持されていることから、安全上の影響はありません。

今後、原因について調査してまいります。

以 上