

(お知らせメモ)

当所2号機における炉内点検（フェーズ1・2）状況について

平成19年11月19日
東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

当所2号機では、11月3日から炉内点検（フェーズ1・2）を実施していましたが、本日、当該点検が終了しましたので確認結果について、以下のとおりお知らせいたします。

○点検期間

平成19年11月3日～11月19日

○点検範囲

- ・ 原子炉上部
ガイドロッド、給水スパージャ、炉心スプレイ配管、
炉心スプレイスパージャ、上部格子板
- ・ 原子炉中間部
炉心支持板、燃料支持金具、ジェットポンプ、低圧炉心注入配管、
炉心シュラウド、局部領域出力モニタ
- ・ 機器仮置きプール内
蒸気乾燥器、気水分離器

○点検結果

損傷・変形・脱落などの異常は確認されませんでした。

以 上

柏崎刈羽原子力発電所2号機 炉内点検（フェーズ1・2）結果（1／3）

平成19年11月19日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

ガイドロッド

K-2
H19.11.3
ガイドロッド
0°

炉心スプレイ配管

K-2
H19.11.3
CS71D
270°

給水スパージャ

K-2
H19.11.3
FWS
F74

上部格子板

K-2
H19.11.5
TG

炉心シュラウド(上部リング)

K-2
H19.11.3
シュラウド

炉心スプレイスパージャ

K-2
H19.11.3
CS7A=シ
R.B74

柏崎刈羽原子力発電所2号機 炉内点検（フェーズ1・2）結果（2／3）

低圧炉心注入配管

炉心支持板, 燃料支持金具

局部領域出力モニタ

ジェットポンプ

K-2
H19.11.12
LPCI
315°

K-2
H19.11.6
LPRM
L/N 08-17

K-2
H19.11.12
LPRM
L/N 08-17

K-2
H19.11.12
ジェットポンプ
JP-17

K-2
H19.11.12
ジェットポンプ
JP-17

K-2
H19.11.12
ジェットポンプ
JP-17

柏崎刈羽原子力発電所 2号機 炉内点検（フェーズ1・2）結果（3／3）

気水分離器



蒸気乾燥器

