

区分： _____

号機	5号機	
件名	炉内点検状況について	
不適合の概要	<p>当所5号機は、11月22日から炉内点検（フェーズ1・2）を実施していますが、本日午後5時40分頃、20台あるジェットポンプ*のうち1台目のジェットポンプ（No.1）インレットミキサーの運転中の振動を抑えるために上からはめ込んでいるクサビ（ウエッジ）がずれていることを確認しました。</p> <p>ジェットポンプインレットミキサーは上部の固定具（ビーム）によりライザー管に固定されていることから、外れることはありません。また、当該クサビ（ウエッジ）のずれによる安全上の問題はありません。</p> <p>なお、5号機は地震発生時、定期検査中であり、停止していました。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>*：ジェットポンプ 原子炉冷却材再循環ポンプにより加圧された水を利用し、原子炉内の冷却水を循環させる回転部を持たない静止型のポンプ。</p>	
安全上の重要度 / 損傷の程度	< 安全上の重要度 > 安全上重要な機器等 / その他設備	< 損傷の程度 > 法令報告 法令報告不要 調査・検討中
対応状況	<p>今後、残りのジェットポンプ（19台）について点検を継続します。</p> <p>点検の結果については、他のジェットポンプの点検がすべて終了した段階でとりまとめてお知らせします。</p>	