




区分：Ⅲ

号機	6号機	
件名	軽油タンク周辺道路（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 20 年 11 月 18 日午後 2 時頃、6 号機の軽油タンク周辺道路（屋外）において、地盤改良箇所の完了確認のためのボーリング作業を実施していた協力企業作業員が、ボーリングマシンの駆動部に左手小指をはさみ負傷したため、救急車で病院へ搬送しました。</p>  <p style="text-align: center;">被災状況写真</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左手小指挫滅と診断されました。 今後、当該ボーリングマシンの駆動部に、指侵入防止用の金網等を設置するとともに、同様の事象が生じない様に注意喚起を行い、再発防止に努めます。</p>	

6号機軽油タンク周辺道路（屋外）における けが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所6号機 屋外