

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 6号機タービン建屋（非管理区域）  
における発煙について

平成 20 年 12 月 8 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日午前 10 時 40 分頃、定期検査中の当所 6 号機タービン建屋地下 1 階原子炉補機冷却系熱交換器室（非管理区域）において、配管サポートの耐震強化工事のために溶接作業を行っていたところ、溶接棒の送り出し装置から煙が発生したため、協力企業作業員が簡易消火器を使用し、初期消火を行い、午前 11 時 37 分頃、消防署へ通報いたしました。


なお、発生した煙を吸った作業員 1 名が体調不良を訴えたため、発電所内の健康管理室で応急処置をしております。

原因については調査中です。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上

6号機タービン建屋（非管理区域）における  
発煙について



柏崎刈羽原子力発電所 6号機タービン建屋 地下1階