

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 6号機タービン建屋(非管理区域)
における発煙について(第2報)

平成 20 年 12 月 8 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日午前 10 時 40 分頃、定期検査中の当所 6 号機タービン建屋地下 1 階原子炉補機冷却系熱交換器室(非管理区域)において、配管サポートの耐震強化工事のために溶接作業を行っていたところ、溶接棒の送り出し装置から煙が発生したため、協力企業作業員が簡易消火器を使用し、初期消火を行い、午前 11 時 37 分頃、消防署へ通報いたしました。また、発生した煙を吸った作業員 1 名が体調不良を訴えたため、発電所内の健康管理室で応急処置をしております。なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。(平成 20 年 12 月 8 日お知らせ済み)

その後、消防署の現場確認により、午後 0 時 27 分に鎮火が確認されました。

今後、火災の原因について調査いたします。

以 上

今回発煙のあった溶接棒の送り出し装置

