




区分：Ⅲ

号機	1・2号機	
件名	排気筒付近（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 20 年 12 月 8 日午前 11 時 30 分頃、1・2号機排気筒付近（屋外）の主排気ダクト基礎復旧工事において、協力企業社員が主排気ダクトに隣接するケーブルトレンチ内に地盤改良作業に伴い発生した泥水が流入していないことを確認していたところ、誤って堰（約 20cm）につまずき転倒、落下し、右腕を負傷したことから、業務車で病院へ搬送しました。</p> 	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手首骨折と診断されました。 今後、作業箇所周辺に危険箇所がある場合は、転倒や落下防止などの安全処置を施してから作業を行うよう、関係者に周知します。 なお、対策実施については当社が立会確認を行います。</p>	

1・2号機排気筒付近（屋外）における けが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 1号機 屋外