



区分：

場所	3号機	
件名	原子炉建屋(非管理区域)における油のにじみについて	
不適合の概要	<p>(事象の発生状況) 当所3号機は定期検査中ですが、平成21年4月15日午前11時35分頃、原子炉建屋1階の非常用ディーゼル発電機*1(3A)燃料ディタンク*2室(非管理区域)において、ディタンクの点検用マンホールのフランジ部から油(軽油)のにじみ出し、床に溜まっていることを、パトロール中の当直員が発見しました。 床に溜まっていた油は約37ミリリットルでした。</p> <p>(安全性、外部への影響) 漏れた油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部へ放射能の影響はありません。</p> <p>*1：非常用ディーゼル発電機 所内電源喪失時に所内へ電源を供給するためのディーゼルエンジン駆動の非常用発電機。</p> <p>*2：ディタンク 非常用ディーゼル発電機の燃料として使用する軽油を、屋外の軽油タンクから一時的に保管するタンクのこと。</p>	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<安全上の重要度> <u>安全上重要な機器等</u> / その他設備	<損傷の程度> 法令報告要 法令報告不要 調査・検討中
対応状況	にじみ出た油については、拭き取りによる清掃を実施しました。 今後、当該フランジ部の増し締め等を行うとともに、原因について調査します。	

3号機原子炉建屋（非管理区域）における油のにじみについて



柏崎刈羽原子力発電所 3号機 原子炉建屋 1階

3号機原子炉建屋（非管理区域）における油のにじみについて



非常用ディーゼル発電機（3A）燃料ディタンク室