




区分：

号機	3・4号機	
件名	サービス建屋連絡通路（屋外）におけるけが人の発生について	
	<p>平成 21 年 6 月 11 日午後 4 時 20 分頃、3 号機排気筒耐震強化準備工事に従事していた協力企業作業員が、作業終了後に 3・4 号機サービス建屋への連絡通路入口付近にある掃き出し窓に、ガラスがないものと思いこみ、そのまま通り抜けようとしたため、ガラス窓に衝突してガラス窓が割れ、割れた破片で右足膝上を切ったことから業務車で病院へ搬送しました。</p> 	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>&lt; 安全上の重要度 &gt; 安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt; 損傷の程度 &gt; 法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右大腿切傷と診断されました。 今後、連絡通路入口付近にある類似のガラス窓については、衝突防止用ステッカーを表示し、通行人への注意喚起をいたします。</p>	

### 3・4号機サービス建屋連絡通路（屋外）における けが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 3・4号機 屋外