

当所3号機タービン建屋天井クレーンにおける火災に係る  
原因と対策に関する報告書の経済産業省原子力安全・保安院、新潟県  
ならびに柏崎市消防本部への提出について

平成21年12月2日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

平成21年11月19日午前10時00分頃、当社社員が3号機タービン建屋1階（管理区域）にある天井クレーンの巻き上げ装置のブレーキ部から煙が発生したのを確認したため、ただちに消火器により消火を行うとともに消防署へ通報しました。

消防署による現場確認の結果、午前10時40分に鎮火が確認され、その後火災であるとのご連絡をいただきました。

なお、本事象による負傷者および外部への放射能の影響はありません。

（平成21年11月19日 お知らせ済み）

本日までに、原因調査の結果と再発防止対策をとりまとめ、経済産業省原子力安全・保安院、新潟県、柏崎市消防本部へご報告いたしましたので、お知らせいたします。

また、平成19年の東日本大震災発生以降、発電所の復旧工事が進む中で、火災と人身災害が頻発していることに鑑み、火災と人身災害を踏まえた今後の取り組みについて、とりまとめました。

当社といたしましては、今回とりまとめた再発防止対策について着実に取り組み、協力企業とともに一丸となって、火災発生防止に努めてまいります。

以上

添付資料

- ・ [柏崎刈羽原子力発電所3号機タービン建屋天井クレーン主巻上げ装置ブレーキ部における火災について（概要）](#)
- ・ [柏崎刈羽原子力発電所における火災と人身災害を踏まえた今後の取り組みについて（概要）](#)
- ・ [柏崎刈羽原子力発電所3号機タービン建屋天井クレーン主巻上げ装置ブレーキ部における火災発生の原因および対策について](#)
- ・ [柏崎刈羽原子力発電所における火災と人身災害を踏まえた今後の取り組み](#)