

当所3号機タービン建屋天井クレーンにおける火災に係る  
原因と対策に関する報告書に基づく不適合水平展開実施状況  
の調査結果（中間報告）について

平成 21 年 12 月 4 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当社は、平成 21 年 12 月 2 日に経済産業省原子力安全・保安院、新潟県ならびに柏崎市消防本部へ提出した「3号機タービン建屋天井クレーンにおける火災に係る原因と対策に関する報告書」において、今後の対応として、過去に処理した不適合報告書について再発防止対策ならびに水平展開が確実に実施されていることを再確認することとし、運転中のプラントである6、7号機について、優先的に確認作業を実施してまいりました。

本日までに、6、7号機に関する調査結果をとりまとめ、経済産業省原子力安全・保安院、新潟県へご報告いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

添付資料

- ・ [柏崎刈羽原子力発電所3号機 タービン建屋天井クレーン主巻上げ装置ブレーキ部における火災発生報告に基づく不適合水平展開実施状況の調査結果について（中間報告）](#)