

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での~~火災~~・発煙の発生について (第2報)

2016年 4月 21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において~~火災~~・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

6 / 7号機 廃棄物処理建屋 地下1階

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) 13時 52分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○対象機器

7号機 定電圧浮動充電装置(電子通信設備)

○119番通報時間 13時 55分 頃 確認中

○消防署による判断有無 15時 15分現在 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中(変化なし) 停止中(変化なし)

火災の影響により停止 対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り(\_\_\_\_名) 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

\*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

7号機の定電圧浮動充電装置(電子通信設備)から発煙を確認したことから、当社社員が初期消火を実施しました。その後、消防署による現場確認を実施しています。

なお、当該設備を確認した結果、浮動充電装置内に設置してある25個の蓄電池のうち蓄電池1個から内部の希硫酸が霧状に流出していることを確認したことから、浮動充電装置への電源供給を停止する安全処置を実施しました。今後、当該の蓄電池を調査します。

現状、若干の流出は継続していますが、発火は確認されていません。

以上

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL(0257)45-3131

柏崎刈羽原子力発電所での発煙について（第2報）



(2016年4月21日撮影)



以上