

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での~~火災~~・~~発煙~~の発生について (第1報)

2016年 8月 30日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において~~火災~~・~~発煙~~が発生したことから、消防署へ連絡を行いました。
状況は以下の通りです。

○発生場所

7号機 原子炉建屋中3階 (非管理区域) DG (C) / Z送風機室
■非管理区域 □管理区域 □屋外

○発生時間 (当社確認時間) 15時 23分 頃

○消防への連絡時間 15時 45分 頃 □確認中

○状況 □発火 ■**発煙** □確認中

○現時点における外部への放射能の影響 □有り ■**無し** □確認中

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

固定式消火設備の設置工事において、配管サポートの溶接をしていたところ、近接するゴム製の電線管からの発煙を確認したことから、水をかけ、発煙が収まったことを確認しました。

公設消防による現場確認をこれから行います。

以上

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
TEL (0257)45-3131

柏崎
火災発生場所伝達図

処理箇所
17号機及び18号機(管理区域)
中3階

