

柏崎刈羽原子力発電所

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について (第3報) **最終報**

2017年9月23日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

その後、現場を確認した結果、~~火災~~であることが判明しました。

状況は以下の通りです。 **非火災**

○発生場所

**事務本館 2階 第2用品庫 (添付図あり)**

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) **11時 49分 頃**

○状況 発火 発煙 確認中 **凶発火、発煙なし**

○燃えたもの

**なし**

○119番通報時間(第1報) **11時 50分 頃(火報発令)** 確認中

○消防署による判断有無 **12時 49分** 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中(変化なし) 停止中(変化なし)

火災の影響により停止 対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り(        名) 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

\*第3報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。  
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

・本日11時50分に119番通報(火報発令)した内容の速報となります。


火報の発生要因は事務本館屋上において屋根の防水工事を行っていた際にその作業に関連し、発生したものと確認しております。

消防、警察による現場確認の結果、「12時12分に消火不要」、「12時49分は非火災」の判断をいただきました。

以上

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL(0257)45-3131

# 火災発生場所伝達図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外

火報発生箇所