

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火花・異臭の発生について (第3報)

2018年1月15日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火花・異臭が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

- 発生場所 3号機 海水熱交換器建屋 地下1階 非常用電気品室
■非管理区域 □管理区域 □屋外
- 発生時間(当社確認時間) 11時59分頃
- 状況 □発火 □発煙 ■火花・異臭 □確認中
- 燃えたもの P/C 3D-2受電遮断器トリップコイル及び電気コードの被覆
- 119番通報時間 12時04分頃 □確認中
- 消防署による判断有無 12時39分 ■鎮火 □火災でない □確認中
- 当該プラントの運転状況 □運転中(変化なし) ■停止中(変化なし)
□火災の影響により停止 □対象外(屋外など)
- 現時点における外部への放射能の影響 □有り ■無し □確認中
- 負傷者の有無 □有り(____名) ■無し □確認中
- 自衛消防隊の出動 ■有り □無し □確認中

*第3報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

先ほどお伝えした「3号機海水熱交換器建屋非常用電気品室」における火花・異臭発生に関する続報です。

公設消防による現場確認の結果、12時39分に「鎮火」確認、13時46分に「火災」と判断されました。なお、当該遮断器以外の設備に異常は確認されておらず、プラントに安全上の影響はありません。



今後、本事象が発生した原因を調査します。

以上

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL (0257)45-3131



電気コード
被覆部分

遮断器トリップ
コイル部分

火災箇所(遮断器トリップコイルおよび電気コード被覆)拡大写真

< 参考 > 扉を閉めた状態

