

区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	屋外重機吊り下ろし作業における油漏れについて	
不適合の概要	<p>2019年7月9日午前11時40分頃、7号機屋外にてクレーンによる重機の吊り下ろし作業を行っていたところ、重機（吊り荷）の天地が反転し、重機（吊り荷）から燃料（軽油）が漏れたことを確認したことから、柏崎市消防本部へ連絡（一般電話にて実施）しました。</p> <p>なお、一連の作業でけが人の発生はありません。</p> <p>（安全性、外部への影響） 漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。 また、漏れた油は作業エリアでとどまっており環境への影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>現在、漏れた油の吸着処理を行うとともに防火対策を実施しています。 また、反転した重機（吊り荷）については今後、復旧方法を検討します。</p>	

< 参考資料 >



重機を下ろした状態