

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第3報)

2019年10月18日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

大湊側補助ボイラー建屋 2階 電源室

■非管理区域 □管理区域 □屋外

○発生時間(当社確認時間) 16時 01分 (当直長による発煙確認時間)

○状況 ■発火 ■発煙 □確認中

○燃えたもの

480V 電源盤内部の部品(切替器操作用コイル)

○119番通報時間 16時 01分(消防署への入電確認時間)

○消防署による判断有無 16時 40分 ■鎮火 □火災でない □確認中

○当該プラントの運転状況 □運転中(変化なし) □停止中(変化なし)
□火災の影響により停止 ■対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 □有り ■無し □確認中

○負傷者の有無 □有り()名 ■無し □確認中

○自衛消防隊の出動 ■有り □無し □確認中

*第3報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

火災が確認された電源盤の扉を開放し確認した結果、内部の部品(切替器操作用コイル)が焼損していました。詳細については今後調査を行ってまいります。

なお、現場確認を行った公設消防は18時22分に退構しております。


以上

TEL (0257)45-3131

電源盤(正面)



扉を開放



切替器操作作用コイル

