

(お 知 ら せ)

柏崎刈羽原子力発電所 2 号機 原子炉格納容器内における水漏れについて

平成 15 年 1 月 23 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 2 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は点検停止中のところ、本日 9 時 45 分頃、原子炉格納容器内の原子炉冷却材再循環系ポンプ（B）吸込配管に設置した作業のための仮設フランジの開口部より水が滴下しているのが確認されました。

漏えい水の量は約 10 リットル、放射エネルギーは 約 1.2×10^6 Bq であることが確認されました。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

現在、漏えい発生箇所に仮設の閉止板を取り付けることにより漏えいは停止しており、原因については調査中です。

以 上