

(お知らせメモ)


平成 15 年 10 月 28 日
東京電力(株)
柏崎刈羽原子力発電所
広 報 部




当所 3 号機は、原子炉再循環系配管の溶接線 31 箇所について、追加点検として 10 月 9 日までに超音波探傷検査を実施し、1 箇所にひびを確認しており、今後、配管の取替作業を行うこととしております(10 月 9 日お知らせ済み)。

当社は、この取替作業を実施するにあたり、電気事業法第 48 条第 1 項の規定にもとづき、本日、経済産業大臣に工事計画届出書を提出いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

B系



-  : ひびを確認し、取替作業を行う箇所
-  : 上記箇所の作業工法上、取替作業を行う箇所
-  : ひびが確認された継ぎ手

柏崎刈羽原子力発電所 3号機原子炉再循環系配管取替作業箇所概要図