

【運転・定検状況（区分 ）】

平成 17 年 6 月 27 日

潤滑油倉庫内（屋内貯蔵所・非管理区域）における油漏れについて

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

平成 17 年 6 月 24 日午後 1 時 40 分頃、潤滑油倉庫内（屋内貯蔵所・非管理区域）の床面に油が漏えいしているのを、巡視中の協力企業作業員が発見しました。

現場を確認したところ、潤滑油を入れている容器（20 リットル缶）のさびたへこみ部からの漏えいであり、当該容器に残っていた油を新しい容器に移し替えました。

油の漏えい量は約 3 リットルで、すみやかに拭き取りを行いました。

以 上

本件は「不適合事象の公表基準」に従い、区分 の事象として、前日に発生した不適合事象を翌日（平日）の夕刻に取りまとめて公表しているものです。

（不適合事象の公表基準：<http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/kijyun.pdf>）