

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第1報) 続報 ・ **最終報**

20 22 年 2 月 9 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL : 0257-45-3131

本日、当所において消防署から**火災**と判断された事象が発生しました。
状況は以下の通りです。

発生場所	1 号機 屋外 熱交換器建屋エリア	
	管理区域 ・ 非管理区域	
発生時刻 (当社確認時刻)	11 時 10 分 頃 (消防判断時刻)	
状況	発火 ・ 発煙	
燃えたもの	照明用の自動点滅器のソケット部	
消防署による判断	11 時 10 分 頃	
	確認中	火災でない ・ 火災 ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ 停止中	
当該プラントへの影響	影響無し ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	無し ・ 有り (名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	無し ・ 有り

* 第 報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

1月18日に照明用電源のブレーカーが落ちていたことから、現場調査を実施しておりました。

2月8日に照明用の自動点滅器の外観にひび割れ・変色を確認したため、取り外して内部を調査したところ、焦げ跡を発見しました。これまで当該設備に発煙・異臭等は無く、ブレーカーが落ちた以降は通電もないことから、同日、一般回線にて公設消防に状況を報告したところ、2月9日に現場を確認する旨、ご回答いただきました。

本日、公設消防による現場確認の結果、自動点滅器のソケット部に焼損が確認されたため、11時10分に火災と判断されました。

本件につきましては公表区分「I」として取り扱うこととし、今後、本事象の原因等について調査いたします。

以上

火災発生場所伝達図

